

PROCEDURE DE COMMANDE DE PIECES DETACHEES WAYNE DALTON

1/ Remplacement de la télécommande :

Produit de remplacement: Récepteur universel EXTEL TRANSMY

Fournisseur : Extel (6135)

Rayon : électricité

Prix de vente conseil : 69.00€ TTC

Réf : 68620804

Installation : suivre la notice pour appairer la télécommande avec le moteur



2/ Remplacement de la motorisation :

Produit de remplacement: MOTORISATION PORTE GARAGE ML510EV

Fournisseur : Chamberlain (200316)

Rayon : électricité

Prix de vente conseil : 99.00€ TTC


Réf : 69612914



Conseil de mise en œuvre du remplacement du moteur :

1/ Enlever le système moteur et rail Wayne Dalton d'origine.

2/ Garder l'attache de la porte d'origine, enlever la bielle mais conserver la tige de fixation et la rondelle de blocage



Assemblage de départ

Tige à conserver

Rondelle de blocage à conserver



Attache à conserver



Attache Chamberlain
à ne pas utiliser


3/ Assembler le rail comme indiqué sur la notice du produit Chamberlain

4/ Fixer le rail Chamberlain sur l'ancrage Wayne Dalton existant au mur



Fixation du rail au mur

5/ Percer le dernier trou de la bielle à un diamètre de 9 mm



Bielle de départ Chamberlain

Bielle modifiée

5/ Assembler la bielle sur la fixation de l'attache.

Pour rattraper le jeu :

Ajouter deux écrous de diamètre
intérieur 10mm

ou

Ajouter 2x4 rondelles plates de diamètre
intérieur 10mm



Exemple de montage bielle/attache avec les 2 écrous

6/ Finir le montage du moteur et du rail en suivant la notice du produit Chamberlain

3/ Remplacement de pièces détachées disponibles sur DPDO

Référence	N° pièce	Désignation
304317974	32	ROULETTEVO - ROULETTE PETIT AXE 1" INTEGRAL/OPTIMAL
304700694	34	CHARINT - CHARNIERE INTERMEDIAIRE 37/TG/TW+
304320217	15 ET 14	TAMBTM3GSTD / TAMBTM3DSTD - TAMBOUR AVEC CABLE + ENTRETOISE GAUCHE POUR TM3 STD 1" et TAMBOUR AVEC CABLE + ENTRETOISE DROIT POUR TM3 STD 1"
304700698	17	CLIQTM31PD - CLIQUET TM3 1" DROIT
304700699	18	CLIQTM31PG - CLIQUET TM3 1" GAUCHE

Remarque :

Pas de cliquet gauche 18 sur les références 67240383, 67715571, 67212131, 69030754, 68959982

